


AC-7100E 配料控制器

特色


- ❖ 高顯示解析度，顯示精度 1/50000。
- ❖ 可單次配料和連續配料。
- ❖ 手動給料功能。
- ❖ 故障檢測功能，幫助客戶快速查找故障點，減少停機時間。
- ❖ 參數備份功能，客戶調整好參數後，將參數保存，以防萬一參數調亂，可直接調出使用。

外觀尺寸

單位：mm



技術規格



選配品:

- OP1 4-20mA Analog Output
- OP2 0-5V Analog Output
- OP3 0-10V Analog Output
- OP4 BCD (Open Collector) output
- Op8 RS232
- OP9 RS485
- OP10 Relay Output

工作電源	DC18 ~ 36V 標配 AC85 ~ 265V(50/60Hz)可選 功率約 8W
秤重處理	AD 取樣方法：Delta-Sigma 方法 AD 取樣速率：100 次/秒 內部解析度：1/260000 顯示解析度：1/50000(最大) 非線性：0.005%F.S.
秤重介面	輸入靈敏度：≥0.25uV/d 輸入信號範圍：- 30.5 ~ 30.5mV 零點信號範圍：- 30.5 ~ 30.5mV 感測器激發電壓：10V±1% 驅動能力：最多可驅動 4 只 350Ω的感測器
通訊	選配板： RS232 或 RS485 通訊協議:Modbus RTU,自由協議等
其它	安裝方式：盤面埋入式(防護等級：IP65) 重量：約 0.65kg 使用環境溫度：-10 ~ 45°C 相對濕度：10 ~ 90%·無冷凝 顯示：6 位高亮度紅色 LED(字高 13mm) 指示燈：6 個 按鍵：4 個